铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目“奥炉改造工程”

水土保持监测总结报告

建设单位：铜陵有色金属集团股份有限公司金冠铜业分公司

监测单位：安徽宏远水土保持设计咨询有限公司

M

HÃO


西联乡
五松镇
本项目所在地
经济开发区
义安区
铜陵市

1.


无
为
县
繁
中
心
闸
河
顺
西
湖
东
湖
安
义安区
铜陵市
铜官区
河
新
桥
河
枫沙湖
陈瑶湖
埠
郊区
南